Medidor de EC mural con alarma MC310

Funcionamiento: MC310

• Conecta el transformador 12VDC a la corriente.

• Conecta el electrodo a la base del medidor

• Sumerge el electrodo de EC (4 cm) en el liquido facilitado.

• Enciende el medidor presionando el botón ON/OFF

• Elije el modo de control de EC (para EC > a punto de consigna : presionar "above" / Para EC < a punto de consigna : presionar "below")

• Permitir que la lectura se estabilice y el medidor comenzará un seguimiento continuo.

• Una alarma visual indica el momento que la medición supera el punto de consigna.

• El punto de consigna puede ser seleccionado mediante el ajuste del mando de frente central en el valor deseado.

• El escalado de selección va de 1 hasta 5 mS/cm

Calibración :

• Limpia el sensor con alcohol y deja secar

• Abre un sobre de liquido de calibración EC 1413 y sumerge el sensor (asegúrate que los 2 polos metálicos están sumergidos)

• Espere unos segundos a que el sensor pueda captar la temperatura ambiental.

• Ajusta el botón SLOPE con el destornillador facilitado hasta que la pantalla indique el dato del sobre calibrador en mS/cm

• El medidor esta calibrado y listo ara medir.

• Se aconseja calibrar el medidor por lo menos una vez al mes, o después de una larga temporada sin usar o después de cambio de lanza